

Korenmolen De Goede Hoop te Mijnsheerenland



Geschiedenis

Reeds in 1455 bezat Mijnsheerenland een standaardmolen, staande aan de Blaaksedijk recht tegenover de Vrouwehuisjesweg. Op 27 juli 1649 sloot de toenmalige ambachtsheer, de heer Van Raesfelt, met Teunis Simonsz (Slooter), die molenaar was, een contract voor de bouw van een nieuwe korenmolen. De molenaar kreeg hierbij een perceel grond in erfpacht. Dat betrof een wipkorenmolen waarschijnlijk met een met riet gedekte kap en ondertoren.

Omstreeks 1740, dus nog geen honderd jaar later, wordt de molen door Gijsberts Batenburg vervangen door de nu nog aanwezige stenen molen. Het huidige spoorwiel is waarschijnlijk nog uit de vroegere wipmolen afkomstig.

In 1753 verzochten Gijsbert Batenburg, korenmolenaar van Mijnsheerenland, Arij Rijshouwer, korenmolenaar van Goidschaloord, Cornelis de Bruijn, korenmolenaar van Puttershoek en Jacobus de Leeuw, korenmolenaar van 's-Gravendeel, aan de Staten van Holland en West-Friesland toestemming tot verhoging van het maalloon. Dat verzoek werd voor advies in handen gesteld van Schout en

gerecht van Mijnsheerenland en Moerkerken. Deze waren tegen de verhoging, hetgeen niet zo verwonderlijk was.

Als inwoners van Mijnsheerenland zouden zij dat verhoogde maalloon moeten betalen. Vervolgens bleek ook dat op de molen van Mijnsheerenland gemalen werd voor de inwoners van Westmaas, Heinenoord en St. Anthoniepolder. Schout en gerecht van Mijnsheerenland en Moerkerken waren van mening dat de molenaar van voldoende inkomsten verzekerd was, rekening houdend met de rijke aankleding van zijn gezin (zijn kinderen droegen kleding die van goud en zilver was voorzien) en de kosten van de bouw van de huidige molen.

De laatste molenaar was de heer P. Oosthoek, die de molen in 1958 aan de gemeente Mijnsheerenland heeft overgedaan, die kort daarna de molen liet restaureren. In 1984 is de molen overgegaan naar de gemeente Binnenmaas, die in 1992 de molen in eigendom en beheer overdroeg aan de Stichting Molens Binnenmaas. De molen heeft op dit moment zo'n slechte biotoop dat er niet gedraaid kan worden. Met de omwonenden en de betrokken overheden is overleg om te komen tot een verbetering van de biotoop en bereikbaarheid van de molen. Intussen wordt de molen, vooruitlopend op de toekomstige restauratie, zo goed mogelijk geconserveerd.

Technische gegevens

Type	: ronde stenen grondzeiler
Functie	: korenmolen
Inrichting	: 1 koppel maalstenen
Vlucht	: 22,80 m
Wieksysteem	: Oud-Hollands
Binnenroede	: 22,80 m. nummer 1393, bouwjaar 1893
Buitenroede	: 22,80 m, nummer 1444, bouwjaar 1885
As lengte 3,15 m.	: staal, fabr. Firma Enthoven & Co, bouwjaar 184,
Vang haak,	: losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken, vangbalk met vangstok
Bovenwiel of aswiel 13,5 cm	: bovenwiel 54 kammen, bovenschijf 24 staven, steek spoorwiel 48 kammen, steenschijf 19 staven, steek
9,5 cm	
Overbrengingsverhoudingen	: 1 : 5,68
Kruierwerk	: 30 deels houten, deels ijzeren rollen, kruirad
Biotoop	: slecht
Rijksmonumentnummer	: 30150

Algemene gegevens

Nummer	: 30150
Naam	: De Goede Hoop
Plaats	: Mijnsheerenland
Adres	: Molenweg 17, 3271 AM Mijnsheerenland
Gemeente	: Binnenmaas
Provincie	: Zuid-Holland
Molencategorie	: windmolen
Maalvaardig	: de molen is niet maalvaardig en verkeert in een s slechte staat van onderhoud
Bouwjaar	: 1749
Eigenaar	: Stichting Molens Binnenmaas
Beheerder	: J. J. van der Heiden, tel. 0186 – 573601
Openingstijden	: alleen op afspraak